



Commune : TOUZAC

Rivière : Le Lot

A Bouyssac- 1-5 km en aval de Touzac.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_3276
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 25/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.05303000 / Y: 44.48510000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 545185.49 / Y: 6378135.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.05303 / Y: 44.4851
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche



5 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue vers l'aval - sur bouyssac. Sur la route - on distingue une laisse de crue (flèches). Le cliché a été pris le 05/12/2003 à 12h 15 en début de décrue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5725
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 17/04/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECUIEL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)