



Commune : SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

Rivière : La Lèze

Quartier Pesquiès 21 route de Beaumont #2**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_4202

Date de mise à jour : 22/08/2019

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33117000 / Y: 43.33130000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564588.94 / Y: 6249447.52

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.33117 / Y: 43.3313

Code Hydro: O18-0400

Rive de référence: Non renseigné

**10 juin 2007**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : H = 0.20 m / TN au niveau du mur

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6069

Date de mise à jour : 12/12/2019

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN