

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur**

Chemin d'accès au camping municipal.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6673**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.98017000 / Y: 44.14880000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618419.11 / Y: 6339392.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.98017 / Y: 44.1488**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**24 Janvier 2009**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Débris végétaux matériaient la limite de l'inondation. Débordement dans le bas du camping. Vitesse élevée en bordure du Viaur entraînant un important ravinement. - commentaires photo : La flèche rouge montre la limite de l'inondation.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6101**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.010 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR