

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur****Rue du Viaur- garage d'une habitation.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6659**Date de mise à jour :** 09/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97122000 / Y: 44.14300000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 617694.81 / Y: 6338757.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.97122 / Y: 44.143**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**24 Janvier 2009**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Il y avait 55 cm d'eau dans le garage. Les pompiers ont aidé à le débarrasser avant la montée des eaux. Il restait 50cm avant que l'eau n'atteigne le niveau inférieur de la maison. - commentaires photo : la flèche rouge indique le niveau atteint par la crue. Source : Géosphair

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_6227**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/10/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR