

Commune : **GONDRIN** | Rivière : **L' Osse**
franchissement d'un chemin vicinal à 1.5km en aval de Roques

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_514 Date de mise à jour : 06/10/2017
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 0.28109500 / Y: 43.86140000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 481439.88 / Y: 6310695.56
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.281095 / Y: 43.8614
 Code Hydro: 068-0400 Rive de référence: Droite

24 janvier 2009 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée à l'Osse et sur Nicole. Dans le champ- la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL
 Code : GTL_R_6445 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné Repère calculé : Non
 Pérennité : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025
 Type de repérage : Autre
 Organisme(s) : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE
 Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)