Commune : **CONQUES-EN-ROUERGUE** | Rivière : **Le Dourdou (de Conques)**

# Conques- en bordure RD 901

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_7214 **Date de mise à jour :** 10/11/2017
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.39281000 / Y: 44.59680000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 651809.91 / Y: 6388820.03
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.39281 / Y: 44.5968
**Code Hydro:** O80-0400 **Rive de référence:** Droite

## 3 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Le niveau de l'eau aurait atteint la fenêtre du rez de chaussée.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_6919 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **Repère calculé :** Non
**Pérennité :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR SOGREAH CONSULTANTS- MME LAETITIA BLANCH DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SOGREAH

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)