



Commune : SALLES-LA-SOURCE

Pont les bains.

Rivière : Le Créneau


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7312**Date de mise à jour :** 09/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.48427000 / Y: 44.44670000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 658959.69 / Y: 6372095.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.48427 / Y: 44.4467**Code Hydro:** 08040500**Rive de référence:** Droite**3 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Non renseigné**Commentaires :** L'ouvrage hydraulique sous le restaurant aurait été en charge - et l'eau serait arrivée à 15 à 20 cm au dessus de la voute.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6951**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)