



Commune : CONQUES-EN-ROUERGUE

Rivière : Le Duzou


Scierie (bureau).**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7239**Date de mise à jour :** 13/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.41187000 / Y: 44.54540000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653280.07 / Y: 6383099.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.41187 / Y: 44.5454**Code Hydro:** 08070540**Rive de référence:** Gauche**3 Décembre 2003****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Non renseigné**Commentaires :** L'eau aurait inondé les bureaux de la scierie sur une vingtaine de centimètres.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6955**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SOGREAH


NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants