


Commune : **CONQUES-EN-ROUERGUE**Rivière : **Le Dourdou (de Conques)****Salle des fêtes****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7227**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.40885000 / Y: 44.54570000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653040.42 / Y: 6383134.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.40885 / Y: 44.5457**Code Hydro:** O80-0400**Rive de référence:** Droite**3 décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** L'eau a laissé une trace sur le mur de la salle des fêtes.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_6957**Date de mise à jour :** 24/10/2022**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)