



Commune : CONQUES-EN-ROUERGUE

**Mounlin de Sanhes.**

Rivière : Le Dourdou (de Conques)


**1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7226**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.40843000 / Y: 44.56160000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653020.29 / Y: 6384900.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.40843 / Y: 44.5616**Code Hydro:** 080-0400**Rive de référence:** Gauche**3 Décembre 2003****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Plaque**Commentaires :** L'eau serait passée au dessus de l'ouvrage d'art à hauteur de 5 cm sur la chaussée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_6966**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/10/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)