



Commune : LABRUGUIERE

Garage rue de la Source

Commentaires : Laisse de crue sur la porte en fer

Rivière : Le Thoré

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_8480

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26784820 / Y: 43.54313700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640806.99 / Y: 6271837.34

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2678482 / Y: 43.543137

Code Hydro: 043-0400

Rive de référence: Droite

**16 Mars 2011**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Sur la porte- la crue a déposé une trace de boue nette.,Zoom

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7208

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE EFFECTUÉ SUR LE RANCE, LE TARN, LE THORÉ ET L'AGOUT - 22/02/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.940 m