

Commune : **LABASTIDE-ROUAIROUX**Rivière : **Le Thoré****passerelle en amont de la maison de retraite****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7428

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.63818000 / Y: 43.47710000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670713.63 / Y: 6264290.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.63818 / Y: 43.4771

Code Hydro: 043-0400

Rive de référence: Gauche

**16 mars 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue d'ensemble de la passerelle dont le soubassement de la culée de rive gauche barre à moitié le lit mineur. Vue vers l'aval sur la passerelle et sur le soubassement de la culée de rive gauche (flèche rouge). Le chemin d'accès à la passerelle a été inondé- comme le montrent les débris d'inondation déposés contre le mur (flèche blanche). Néanmoins- ces débris ne ,Vue vers l'amont et sur le soubassement de la culée de rive gauche de la passerelle. La crue a déposé sur la berge en aval de la passerelle une laisse nette- difficilement visible sur la photographie. Le débordement en amont de la passerelle et la contena

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7215

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA