



Commune : LABASTIDE-ROUAIROUX

passerelle en amont de la maison de retraite

Rivière : Le Thoré


1Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7428**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.63818000 / Y: 43.47710000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 670713.63 / Y: 6264290.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.63818 / Y: 43.4771**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Gauche**16 Mars 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue d'ensemble de la passerelle dont le soubassement de la culée de rive gauche barre à moitié le lit mineur.,Vue vers l'aval sur la passerelle et sur le soubassement de la culée de rive gauche (flèche rouge). Le chemin d'accès à la passerelle a été inondé- comme le montrent les débris d'inondation déposés contre le mur (flèche blanche). Néanmoins- ces débris ne ,Vue vers l'amont et sur le soubassement de la culée de rive gauche de la passerelle. La crue a déposé sur la berge en aval de la passerelle une laisse nette- difficilement visible sur la photographie. Le débordement en amont de la passerelle et la contena

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7215**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA