Commune : **LABASTIDE-ROUAIROUX** | Rivière : **Le Thoré**

passerelle en amont de la maison de retraite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7428 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.63818000 / Y: 43.47710000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670713.63 / Y: 6264290.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.63818 / Y: 43.4771
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Gauche

16 Mars 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue d'ensemble de la passerelle dont le soubassement de la culée de rive gauche barre à moitié le lit mineur.,Vue vers l'aval sur la passerelle et sur le soubassement de la culée de rive gauche (flèche rouge). Le chemin d'accès à la passerelle a été inondé- comme le montrent les débris d'inondation déposés contre le mur (flèche blanche). Néanmoins- ces débris ne ,Vue vers l'amont et sur le soubassement de la culée de rive gauche de la passerelle. La crue a déposé sur la berge en aval de la passerelle une laisse nette- difficilement visible sur la photographie. Le débordement en amont de la passerelle et la contena

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7215 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)