



Commune : **CAMARES**

Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

passage d'accès a riviere au niveau du n°5 rue du Grabas.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7783

Date de mise à jour : 05/07/2018

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87991590 / Y: 43.82313500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690338.63 / Y: 6302687.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8799159 / Y: 43.823135

Code Hydro: 035-0400

Rive de référence: Gauche



16 mars 2011

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Il y avait 140 cm d'eau au niveau du mur de soutènement du jardin. - commentaires photo : Le trait rouge montre le niveau de la crue sur le mur de soutènement du jardin. - Le trait rouge montre la limite de la crue dans le passage d'accès a la riviere.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7259

Date de mise à jour : 14/08/2021

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre

Organisme(s) : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR