



Commune : **COEUR DE CAUSSE**

à 400m en amont de la confluence avec le Vers

Commentaires : Le Ruisseau de Goudal

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5880

Date de mise à jour : 05/09/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.54437000 / Y: 44.61580000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 584517.14 / Y: 6391809.72

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.54437 / Y: 44.6158



10 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'aval. La crue a déposé des débris dans l'arbre à une quarantaine de centimètres du sol. Les débris sont uniquement visibles sur le zoom.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7380

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA