



Commune : **LES PECHS DU VERS**

Rivière : **Le Vers**

Chemin d'accès au moulin de Cras

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5898

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55369000 / Y: 44.56190000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585146.8 / Y: 6385809.9

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.55369 / Y: 44.5619

Code Hydro: 08410500 Rive de référence: Gauche

10 juin 2008



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris d'inondation., Vue opposée au Vers. Au premier plan- on distingue des débris d'inondation qui témoignent de la submersion du chemin d'accès au moulin. La D 32 qui figure au second plan est restée- à cet endroit- émergée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7385

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA