



Commune : LES PECHS DU VERS

Rivière : Le Vers

Chemin d'accès au moulin de Cras

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_5898**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 25/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55369000 / Y: 44.56190000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 585146.8 / Y: 6385809.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.55369 / Y: 44.5619**Code Hydro:** 08410500**Rive de référence:** Gauche**10 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris d'inondation., Vue opposée au Vers. Au premier plan- on distingue des débris d'inondation qui témoignent de la submersion du chemin d'accès au moulin. La D 32 qui figure au second plan est restée- à cet endroit- émergée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7385**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA