



Commune : **COEUR DE CAUSSE**

Rivière : **Le Vers**

## En amont immédiat du pont

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_5904

Date de mise à jour : 09/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de St-Sauveur-la-Vallée

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55283000 / Y: 44.60650000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585169.31 / Y: 6390764.52

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.55283 / Y: 44.6065

Code Hydro: 08410500

Rive de référence: Droite



**10 juin 2008**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Vue depuis le pont- pendant le maximum de la crue- vers l'amont et la rive droite. Le caractère torrentiel de la crue ne fait aucun doute. Source : Klaus MARONNA

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7388

Date de mise à jour : 24/04/2018

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Repère calculé : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Services municipaux

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de St-Sauveur-la-Vallée