

Commune : **FLORAC TROIS RIVIERES** | Rivière : **Le Tarn**

**zone industrielle**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_8293      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.58237000 / Y: 44.34130000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 746429.6 / Y: 6360423.47  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.58237 / Y: 44.3413  
**Code Hydro:** O--0100      **Rive de référence:** Droite



**4 novembre 2011**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : La laisse montre que les eaux inondantes sont restées à quelques centimètres en dessous du niveau de la rue qui passe devant l'établissement industriel. En allant vers la gauche- cette rue a été inondée à sa jonction avec un giratoire.,Zoom sur la laisse du maximum (flèche). Au premier plan figure une laisse de retrait.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_7426      **Date de mise à jour :** 24/04/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)