

Commune : MILLAU

## Au lieu-dit Bellugues.

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 8136 **Date de mise à jour : 25/08/2016** 

Auteur: SPC GTL



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 3.08767000 / Y: 44.11910000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 707016.98 / Y: 6335570.06

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 3.08767 / Y: 44.1191 Code Hydro: O---0100 Rive de référence: Droite



## 4 Novembre 2011

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

Rivière : Le Tarn

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Il y avait 76cm d'eau dans le sous sol de la maison. - commentaires photo : Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue. - le trait rouge indique la niveau de la crue.

**GÉNÉRAL** 

**Code:** GTL\_R\_7487 Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 13/11/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

**SOURCE DE REPÉRAGE: --**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

## **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.760 m