



Commune : **MILLAU**

Rivière : **Le Tarn**

**Au lieu-dit Bellugues.**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_8136

**Date de mise à jour :** 25/08/2016

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.08767000 / Y: 44.11910000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 707016.98 / Y: 6335570.06

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.08767 / Y: 44.1191

**Code Hydro:** O---0100

**Rive de référence:** Droite



**4 Novembre 2011**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Il y avait 76cm d'eau dans le sous sol de la maison. - commentaires photo : Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue. - le trait rouge indique la niveau de la crue.

#### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7487

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

13/11/2019

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

#### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** GEOSPHAIR

#### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.760 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR