



Commune : **SALIES-DU-SALAT**

Rivière : **Le Salat**

## Stade de Salies du Salat

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_2935

**Date de mise à jour :** 25/08/2016

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.96217700 / Y: 43.09730000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 533983.12 / Y: 6224144.6

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.962177 / Y: 43.0973

**Code Hydro:** 00--0250 **Rive de référence:** Gauche



## 7 Novembre 2011

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Débit de plein bord au droit du stade de Salies du Salat. La berge a été endommagée. - commentaires photo : Vers l'amont- berge endommagée - Vers l'aval- l'eau est montée jusqu'au trait rouge - Dépôts sableux sur la berge

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7539

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/06/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl