



Commune : SOUEIX-ROGALLE

Rivière : Le Salat

## Quercabanac- Confluence avec l'Arac

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3616**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.21412000 / Y: 42.90980000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 554033.12 / Y: 6202804.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.21412 / Y: 42.9098**Code Hydro:** 00--0250**Rive de référence:** Gauche**7 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôts sableux et végétation endommagée à l'aval du pont sur le Salat à Quercabanac sur la plage de galets à l'intérieur du méandre de la confluence avec l'Arac. L'eau a recouvert la plage. - commentaires photo : Prise de vue vers l'aval

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7557**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl