

Commune : **SAINT-GIRONS**Rivière : **Le Salat****Le chemin qui longe le Salat en rive gauche.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3475**Date de mise à jour :** 24/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.15726000 / Y: 42.97580000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 549557.82 / Y: 6210248.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.15726 / Y: 42.9758**Code Hydro:** 00--0250 **Rive de référence:** Gauche**7 novembre 2011**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordements limités à l'amont du lycée - la crue a dépassée légèrement le débit de plein bord. Aucune habitation touchée. - commentaires photo : Le chemin qui longe le Salat en rive gauche- vue vers l'aval - Le chemin qui longe le Salat en rive gauche. Les traits rouges signalent la limite du débordement (cordon de feuilles)- prise de vue vers l'amont. - Le chemin qui longe le Salat en rive gauche- prise de vue vers l'aval

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7570**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/06/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl