Commune : **PRAT-BONREPAUX** | Rivière : **Le Salat**

Plaine de Courbieu- sur la piste agricole menant au lieu dit Barbat

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3112 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00436000 / Y: 43.03510000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 537244.17 / Y: 6217143.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.00436 / Y: 43.0351
Code Hydro: O0--0250 **Rive de référence:** Gauche

7 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mise en fonctionnement d'un chenal de crue dans la plaine de Courbieu entre les lieux-dits Regudes et Barbat - commentaires photo : A l'aval les écoulements ont rejoint le fossé et ont suivi l'axe de la plaine - Le chenal a coupé le chemin agricole - Photo prise depuis le passage agricole vers l'amont du Chenal. On distingue nettement l'herbe couchée sur la photo

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7597 **Date de mise à jour :** 17/06/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)