



Commune : PRAT-BONREPAUX

Rivière : Le Salat

Station d'épuration de Prat Bonrepaux


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3120**Date de mise à jour :** 23/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01666820 / Y: 43.03218100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 538239.61 / Y: 6216793.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0166682 / Y: 43.032181**Code Hydro:** 00--0250**Rive de référence:** Gauche**7 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement du ruisseau de Gouarège au niveau de la station d'épuration - en particulier à l'amont du passage sous la voie ferrée où la pile de pont a été contournée par l'écoulement - commentaires photo : Débordement à l'aval du pont de la voie ferrée sur la rive droite du ruisseau de Gouarège. La photo est prise depuis la rive gauche. - Vue en rive gauche du ruisseau de Gouarège en regardant vers l'amont. Le débordement a contourné la pile du pont de la voie ferrée.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7598**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/06/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)