


Commune : **VILLELONGUE**Rivière : **Le Gave de Pau****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL\_S\_116**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.06458960 / Y: 42.95810000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 449769.16 / Y: 6211381.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0645896 / Y: 42.9581**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La crue est arrivée sur la dalle de la centrale - cote amont. - commentaires photo : La crue est arrivée au niveau des traits rouges - l'eau est arrivée au niveau du trait rouge en haut de la photographie**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_7604**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

28/06/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.660 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR