

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GTL\_S\_116 Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.06458960 / Y: 42.95810000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449769.16 / Y: 6211381.11  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0645896 / Y: 42.9581  
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite



**20 octobre 2012**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La crue est arrivée sur la dalle de la centrale - cote amont. - commentaires photo : La crue est arrivée au niveau des traits rouges - l'eau est arrivée au niveau du trait rouge en haut de la photographie

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7604 Date de mise à jour : 28/06/2021  
 Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.660 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR