
Commune : **GAVARNIE-GEDRE**  
**Cazaus**

Rivière : **Le Gave de Pau**

1 Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GTL\_S\_150 **Date de mise à jour :** 26/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL




**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.00883060 / Y: 42.73150000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453359.8 / Y: 6186024.73  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0088306 / Y: 42.7315  
**Code Hydro:** Q---0100 **Rive de référence:** Droite



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA


**20 Octobre 2012**  
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**  
Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse., Vue depuis la rive gauche sur un bâtiment situé à Cazaus. Dans le jardin- la crue a déposé une laisse (voir zoom).

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_7613 **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)