



Commune : **GAVARNIE-GEDRE**

Rivière : **Le Gave de Pau**

en contrebas de la patinoire.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_167

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.01752750 / Y: 42.78880000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 455760.04 / Y: 6192310.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0175275 / Y: 42.7888

Code Hydro : Q--0100

Rive de référence : Droite



20 octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris qui sont à 18cm au-dessus du muret en béton., En bordure du Gave la crue a déposé des débris dans le grillage (voir zoom).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7616

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA