



Commune : **MIREPEIX**

Rivière : **Le Gave de Pau**

berge à 400m en aval du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_63

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.25981000 / Y: 43.18310000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434870.22 / Y: 6237014.84

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.25981 / Y: 43.1831

Code Hydro: Q--0100

Rive de référence: Gauche

20 octobre 2012



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval. La crue a déposé sur la berge une laisse à environ un mètre en dessous du seuil d'inondation.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7619

Date de mise à jour : 13/01/2022

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA