



Commune : **LOURDES**

Rivière : **Le Gave de Pau**

aval immédiat du franchissement de la D 13

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_123

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06620680 / Y: 43.10010000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 450250.12 / Y: 6227163.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0662068 / Y: 43.1001

Code Hydro: Q---0100

Rive de référence: Gauche



20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la laisse., En aval immédiat de la D 13- la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7627

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA