

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**Au droit de la station d'epuration.**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GTL\_S\_117      Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449908.13 / Y: 6211687.29  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609  
 Code Hydro: Q--0100      Rive de référence: Droite

**20 septembre 2012**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur le chemin. - commentaires photo : le depot de vegetaux materialise la limite de la crue (trait rouge).

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7675      Date de mise à jour : 20/04/2022  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)