

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Au droit de la station d'epuration.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_117 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449908.13 / Y: 6211687.29
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite

20 septembre 2012 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur le chemin. - commentaires photo : le depot de vegetaux materialise la limite de la crue (trait rouge).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7675 Date de mise à jour : 20/04/2022
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)