


Commune : **VILLELONGUE**Rivière : **Le Gave de Pau****Au sein de l'entreprise Recycl Marting.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_118**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.06263010 / Y: 42.96320000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 449951.06 / Y: 6211941.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0626301 / Y: 42.9632**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Lors du maximum de la crue - il y avait 0.14 m d'eau dans le premier bâtiment. - commentaires photo : La fleche rouge indique le niveau atteint par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7676**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

28/06/2021


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.140 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR