

Commune : **ADAST** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Lieu-dit Les Routures.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_94 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07735160 / Y: 42.97960000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448820.78 / Y: 6213810.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0773516 / Y: 42.9796
Code Hydro: Q--0100 **Rive de référence:** Gauche

20 octobre 2012 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue dans les champs. - commentaires photo : Le trait rouge materialise la limite de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7689 **Date de mise à jour :** 04/02/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)