

Commune : **ADAST** | Rivière : **Le Gave de Pau**
Lieu-dit Les Routures.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_94 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: -0.07735160 / Y: 42.97960000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448820.78 / Y: 6213810.51
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0773516 / Y: 42.9796
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Gauche

20 octobre 2012 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue dans les champs. - commentaires photo : Le trait rouge materialise la limite de la crue.

GÉNÉRAL
 Code : GTL_R_7689 Date de mise à jour : 04/02/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -
 Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE
 Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)