



Commune : **SASSIS**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Chemin de Hounta- au niveau du village de Sassis.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_156

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01570230 / Y: 42.87500000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 453406.13 / Y: 6201993.43

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0157023 / Y: 42.875

Code Hydro: Q---0100

Rive de référence: Gauche



20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La berge a été érodée sur environ 50 m. - commentaires photo : Vue de l'érosion de la berge.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7704

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

28/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR