



Commune : **SALIGOS**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pêcheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_154

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 453396.11 / Y: 6203318.1

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869

Code Hydro: Q--0100

Rive de référence: Droite



20 octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors du maximum de la crue - il y avait plus de 2 m d'eau dans le bâtiment. - commentaires photo : Les amas de branches témoignent du charriage important de la crue. Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue au niveau du bâtiment. - Les traits rouges montrent le niveau de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7707

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

28/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR