

Commune : **SALIGOS**Rivière : **Le Gave de Pau**

## Ecluserie des pêcheurs.

**8**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL\_S\_154**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.01644320 / Y: 42.88690000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453396.11 / Y: 6203318.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0164432 / Y: 42.8869**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Lors du maximum de la crue - il y avait plus de 2 m d'eau dans le bâtiment. - commentaires photo : Les amas de branches témoignent du chargement important de la crue. Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue au niveau du bâtiment. - Les traits rouges montrent le niveau de la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7707**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

28/06/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR