


Commune : **SALIGOS****Ferme en amont du lieu-dit Larize.**Rivière : **Le Gave de Pau****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL_S_144**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.02716230 / Y: 42.89740000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 452564.97 / Y: 6204518.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0271623 / Y: 42.8974**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Gauche**20 Octobre 2012****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** La berge a été érodée sur 3m de largeur entraînant la destruction d'une partie de la maison. - commentaires photo : Vue sur la berge érodée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7711**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

28/06/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)