



Commune : **PAVIE**

Rivière : **Le Gers**

à l'intersection de la rue du moulin et du chemin vers le centre equestre

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1688

Date de mise à jour : 10/10/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59229300 / Y: 43.61280000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 505605.12 / Y: 6282269.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.592293 / Y: 43.6128

Code Hydro: O6--0250

Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : l'eau est arriv?e jusqu'? l'intersection de ces deux routes

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7715

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG