

Commune : **PAVIE** | Rivière : **Le Gers**

**Haie dans le jardin d'un particulier- maison au croisement de la rue sainte agne et du chemin d'accès à la STEP**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_1659      Date de mise à jour : 10/10/2017  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.58929800 / Y: 43.61480000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 505370.17 / Y: 6282498.9  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.589298 / Y: 43.6148  
 Code Hydro: O6--0250      Rive de référence: Non renseigné

**20 Janvier 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de boue due ? la crue sur la haie

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7716      Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : CACG

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m