

Commune : FLEURANCE

Vestiaires du stade de Football

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Auteur: SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.66606900 / Y: 43.85210000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512345.85 / Y: 6308672.42 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.666069 / Y: 43.8521

Code Hydro: 06--0250 Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trace de la crue sur le mur interieur

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

Nature du repère : Laisse d'inondation

Rivière : Le Gers



Code: GTL_R_7724

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 21/02/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.130 m