

Commune : FLEURANCE

## Mur exterieure du vestiaire de foot

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 2214 Date de mise à jour : 09/10/2017

Auteur: SPC GTL





Coordonnées WGS84: X: 0.66608500 / Y: 43.85210000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512347.14 / Y: 6308672.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.666085 / Y: 43.8521

**Code Hydro:** 06--0250 Rive de référence: Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

## 20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trace de la crue sur le mur exterieur du vestiaire

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Rivière : Le Gers

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL R 7725

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 21/02/2019



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m