


Commune : **FLEURANCE** | Rivière : **Le Gers**

**Stade de Rugby au niveau des vestiaires du stade**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_2212      Date de mise à jour : 09/10/2017  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.66591400 / Y: 43.85320000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512337.01 / Y: 6308794.97  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.665914 / Y: 43.8532  
 Code Hydro: O6--0250      Rive de référence: Non renseigné



**20 Janvier 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Trace de la crue sur le mur extérieur et témoignage du gardien

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7727      Date de mise à jour : 21/02/2019  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : CACG

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m