

Commune : **LECTOURE**

Rivière : Le Gers

Couture Arbre situé au-dessu de la digue charge d'embacles en bas de la prairie

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL_S_2021 Date de mise à jour: 25/08/2016

Auteur: SPC GTL





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.63406300 / Y: 43.91060000 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509968 / Y: 6315246.61 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.634063 / Y: 43.9106 Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Non renseigné

20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : mesure effectuee depuis le pied de l'arbre en crete de digue

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_7733

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 17/04/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m