Commune : **VERSOLS-ET-LAPEYRE** | Rivière : **La Sorgue**

# Pont de la D33

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_7921 **Date de mise à jour :** 10/11/2017
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.94386000 / Y: 43.89430000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 695488.87 / Y: 6310589.82
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.94386 / Y: 43.8943
**Code Hydro:** O35-0460 **Rive de référence:** Gauche

## 12 Septembre 1875

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Photographie 1: vue générale sur le pont de la D 33 et la croix qui porte le trait de crue (à droite de la photographie). Photographie 2: zoom sur le socle de la croix - portant le trait de crue. Remarque: on peut se demander si cette crois n'a pas été déplacée. Le socle de la croix et la murette qui le porte sont de types de pierre différents, par ailleurs - le socle est polygonal alors que le support est rectangulaire.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_782 **Date de mise à jour :** 15/07/2021
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **Repère calculé :** Non
**Pérennité :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE REPÈRES DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.750 m