



Commune : **NERAC**

Rivière : **La Baïse**

## Arbuste en rive droite en bord de cours d'eau

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1090

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34239500 / Y: 44.12630000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487356.07 / Y: 6339944.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.342395 / Y: 44.1263

Code Hydro: O6--0290

Rive de référence: Droite



**20 janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces sur les feuilles de l'arbuste

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7822

Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CACG

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.550 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG